Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 1 «Росинка»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка»,
г. Калтан, п. Малиновка, ул.60 лет Октября, 11А

Калтанский городской округ,
2022

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений, обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как доступно условно (ДУ).

Обозначения и сокращения, используемых в заключении (паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	**Инвалиды с нарушением слуха**
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА)
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	**Доступно полностью**
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью изобразительно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично изобразительно
ДУ	Доступно условно
ВНД	Временно недоступно
Х	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

А	**Доступность всех зон и помещений - универсальная**
Б	Доступны специально выделенные участки и помещения
ДУ	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому дистанционно
ВНД	Не организованна доступность
ТСР	Технические средства реабилитации
МГН	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Приложение: фотографии, план.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующей МБДОУ
Детский сад № 1 «Росинка»
_____ А.В. Хаминова
08 апреля 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 112

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта дошкольная образовательная организация
1.2 Адрес объекта 652831, Кемеровская обл., г.Калтан, п.Малиновка, ул.60 лет Октября, 11А.
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, занимаемая площадь (здания и территория) – 5566,93 кв. м.,
- общая площадь здания – 1052,9 кв.м., в том числе полезная площадь – 905,7 кв.м., вспомогательная – 147,2 кв.м., общая площадь первого этажа – 656,6 кв.м., второго этажа – 682,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да), площадь – 4514,03кв.м.
1.4 Год постройки здания 1988г., последнего капитального ремонта - нет
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6 Название организации муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 «Росинка» (МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка»).
1.7 Юридический адрес организации 652831, Кемеровская обл., г. Калтан, п.Малиновка, ул.60 лет Октября, 11А; 8(384-72)96-5-28
1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9 Форма собственности: государственная
1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
1.11 Вышестоящая организация (*наименование*) Муниципальное казённое учреждение Управление образования администрации Калтанского городского округа
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: город Калтан, ул. Калинина 44, 3-36-56

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 130 воспитанников
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида __да__

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка «Школа» №105, №109, №122 «По Малиновке»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ___нет_____.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 - 300 м
3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	-
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ДУ**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями умственного развития	**ДУ**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И(ОСГУ)**
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И(ОСГУ)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И(ОСГУ)**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДЧ-И(ОСГУ)**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И(ОСГУ)**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И(ОСГУ)**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДЧ-И(ОСГУ)**

3.5 **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: доступно частично для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения не возможны
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки	не нуждается

	транспорта)	
8	**Все зоны и участки**	индивидуальное решение с ТСР

4.2 Период проведения работ 4 квартал 2022года, 2023 по 2025гг., _____
в пределах финансирования в рамках исполнения плана реализации ФЗ от 01.12.2014 № 419 – ФЗ «По обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи; перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») Калтанского городского округа, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - доступность

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется согласование

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
_____zhit-vmeste.ru _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» апреля 2022г.

2. Акта обследования объекта от «01» апреля 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующей МБДОУ
Детский сад № 1 «Росинка»
_____ А.В. Хаминова
«01» апреля2022г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 112

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта дошкольная образовательная организация
1.2 Адрес объекта Кемеровская обл., г.Калтан, п.Малиновка, ул.60 лет Октября, 11А.
1.3 Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2 этажа, занимаемая площадь (здания и территория) – 5566,93 кв. м.,
-общая площадь здания – 1052,9 кв.м., в том числе полезная площадь – 905,7 кв.м., вспомогательная – 147,2 кв.м., общая площадь первого этажа – 656,6 кв.м., второго этажа – 682,9 кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), площадь – 4514,03кв.м.
1.4 Год постройки здания 1988г., последнего капитального ремонта - нет
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г.
Сведения об **организации, расположенной на объекте:**
1.6 Название организации муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 «Росинка» (МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка»)
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 652831, Кемеровская обл., г.Калтан, п.Малиновка, ул.60 лет Октября, 11А.
1.8 Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9 Форма собственности государственная
1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
1.11 Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казённое учреждение Управление образования администрации Калтанского городского округа
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты город Калтан, ул. Калинина 44, 3-36-56

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 130 воспитанников
2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь **следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «Школа» №105, №109, №122, «По Малиновке»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.2 Путь к **объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м – 300м
3.2.2 время движения (пешком) 5 - 7 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Вариант **организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта**
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	-
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ДУ**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями умственного развития	**ДУ**

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения не возможны
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны **и участки**	индивидуальное решение с ТСР

Размещение **информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано** _____
Исп. заведующей МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка» Хаминовой А.В., 8 (384) 72 – 96-5-28
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующей МБДОУ
Детский сад № 1 «Росинка»
_____ А.В. Хаминова
«01» апреля 2022г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 112

Калтанский городской округ «01» апреля 2022г.
Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта дошкольная образовательная организация
1.2 Адрес объекта Кемеровская обл., г.Калтан, п.Малиновка, ул.60 лет Октября, 11А.
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, занимаемая площадь (здания и территория) – 5566,93 кв. м.,
- общая площадь здания – 1052,9 кв.м., в том числе полезная площадь – 905,7 кв.м., вспомогательная – 147,2 кв.м., общая площадь первого этажа – 656,6 кв.м., второго этажа – 682,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да), площадь – 4514,03кв.м.
1.4 Год постройки здания 1988г., последнего капитального ремонта - нет
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г.
1.6 Название организации муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 «Росинка» (МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка»)
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 652831, Кемеровская обл., г.Калтан, п.Малиновка, ул.60 лет Октября, 11А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализуются адаптированные образовательные программы дошкольного образования для детей с ОВЗ

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь **следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «Школа» №105, №109, №122, «По Малиновке»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.2 Путь к **объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м – 300м
3.2.2 время движения (пешком) 5 - 7 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 **Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ДУ**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями умственного развития	**ДУ**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (ОСГУ)**	-	-
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (ОСГУ)**	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (ОСГУ)**	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДЧ-И (ОСГУ)**	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (ОСГУ)**	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И (ОСГУ)**	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДЧ-И (ОСГУ)**	-	-

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка» доступно частично для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	**структурно-функциональныезоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевогопосещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все **зоны и участки**	индивидуальное решение с ТСР

4.2 Период проведения работ 4 квартал 2022 года, 2023 по 2025гг.
Объемах финансирования в рамках исполнения плана реализации ФЗ от 01.12.2014 № 419 – ФЗ «По обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи; перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») Калтанского городского округа, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – доступность.
4.4 Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1 согласование на Комиссии
4.4.2 согласование работ с надзорными органами
4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов

4.5 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	на 1 л.
3. Путей движения в здании	на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте - на 5 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ - на 1 л.

Руководитель рабочей группы:

Зам. главы АКГО по социальным вопросам Т.А. Карабейникова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник УСЗН АКГО О.В.Грудьева
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Инспектором УСЗН АКГО Т.П.Кузеева
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте
Заведующей МБДОУ Детский сад №1«Росинка» А.В. Хаминова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 112
от «01» апреля 2022г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка», г.Калтан, п.Малиновка, ул.60 лет Октября, 11А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Нарушений нет	-	Не нуждается (доступ обеспечен)	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	Нарушений нет	-	Не нуждается (доступ обеспечен)	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	3	Отсутствие пандуса, контрастной разметки	К, О, С	Установка пандуса Установить контрастные указатели	индивиду-альное решение с ТСР
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И (ОСГУ)	-	-	Оборудовать пандус, нанести контрастные указатели

Комментарий к заключению территория, прилегающая к зданию доступна частично для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 112
от «01» апреля 2022г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка», г.Калтан, п.Малиновка, ул.60 лет Октября, 11А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	3	отсутствие пандуса	К, О	установка пандуса	индивидуальное решение с ТСР (закупка, установка)
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	4	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5	нарушений нет	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	6	в дверных проёмах встречаются пороги (перепады высот) более 0,014 м.	К, О, С	изготовить приставные пандусы	индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть	2	2	в дверных проёмах встречаются пороги (перепады высот) более 0,014 м.	К, О, С	изготовить приставные пандусы	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход) в здание	**ДЧ-И (ОСГУ)**	-	-	Оборудовать пандус с поручнями, изготовить приставные пандусы

Комментарий к заключению входы в здание доступны частично для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 112
от «01» апреля 2022г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ Детский сад №1 «Росинка», г.Калтан, п.Малиновка, ул.60 лет Октября, 11А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	56	7	отсутствует тактильные, контрастные указатели.	С	установить тактильные, контрастные указатели.	индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	34	8	отсутствует пандус	К, О, С	установить телескопический пандус, контрастную разметку	индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-		-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	37	9	дверная ручка не выделена контрастным цветом	-	нанести контрастную разметку	нанести контрастную разметку
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	37	10,11 12	отсутствует пандус тактильные, контрастные указатели	К, О, С	установить пандус, дополнительные поручни и контрастную разметку	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (**ОСГУ**)	-	-	индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: доступно частично для детей с нарушением опорно- двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 112
от «01» апреля 2022г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка», г.Калтан, п.Малиновка, ул.60 лет Октября, 11А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	9	13	не вменено сотруднику в инструкцию оказание ситуационной помощи. Персонал не обучен пользованием ТСР	К, С, О, Г	провести обучения персонала	организа ционные мероприя тия
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	20	14	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (ОСГУ)	-	-	Провести организационные мероприятия

Комментарий к заключению: доступно частично для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 112
от «01» апреля 2022г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка», г.Калтан, п.Малиновка, ул.60 лет Октября, 11А

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	22, 23	16	отсутствие поручней	К,О	установка поручней	Индив идуал ьное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	5	17	замечаний нет	С, О, Г, У	не нуждается (доступ обеспечен)	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (**ОСГУ**)	-	-	Приобретение и установка поручней в санузле

Комментарий к заключению: доступно частично для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 112
от «01» апреля2022г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка», г. Калтан, п.Малиновка, ул.60 лет Октября, 11А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	35, 34, 37	18, 19, 20	отсутствие таблицы табличек с увеличенным средством	С	оснастить устройством отображения информации по системе шрифта Брайля	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствие таблицы табличек с увеличенным средством	С	оснастить устройством отображения информации по системе шрифта Брайля	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (**ОСГУ**)	-	-	Оснастить устройством отображения информации по системе шрифта Брайля

Комментарий к заключению: доступно частично для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Фотография № 1

Фотография № 3

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 112
от «01» апреля2022г

Фотография № 2

Фотография № 4

Фотография № 5

Фотография № 7

Фотография № 6

Фотография № 8



Фотография № 9

Фотография № 11

Фотография № 10

Фотография № 12

Фотография № 13

Фотография № 15

Фотография № 14

Фотография № 16

Фотография № 17

Фотография № 19

Фотография № 18



Фотография № 20